



深圳舜昌自动化控制技术有限公司

技术

---

## SC7 3077-PNT22-2HC 产品使用手册 V1.0

内部资料, 请勿外传

产品内容如有变动, 恕不另行通知



# 目录

1 产品简介 .....	4
1.1 技术参数 .....	4
1.2 接线图 .....	5
1.3 指示灯说明 .....	5
1.4 拨码开关说明 .....	6
2 应用举例 .....	9
2.1 连接西门子 S1200 控制器应用 .....	9
2.1.1 硬件条件 .....	9
2.1.2 软件条件 .....	9
2.1.3 工程组态 .....	9



手册版本	说明
V1.0	初始版本，适于 2021120700000010 软件版本的 SC7 3077-PNT22-2HC 使用。



深圳舜昌自动化控制技术有限公司

技术

---




## 1 产品简介

SC7 3077-PNT22-2HC 植合器通信模块，24V DC 供电，2 组 A, B, C 编码器计数输入，最大支持 1MHZ 差分/单端脉冲输入，5V 电源输出（用于给外部编码器供电）。


### 1.1 技术参数

型号	SC7 3077-PNT22-2HC
订货号	SC7 3077-PNT22-2HC
电源电压	20.4~28.8V DC
供电极性保护	支持
功耗	170mA@24V DC
总线+5VDC 电流容量	<2000mA
可插拔式 I/O 端子	否
支持扩展 I/O 模块数量	32 个
安装导轨	35mm 导轨
适配器尺寸（长 X 宽 X 高）	82X100X85mm
重量	286g
工作环境	工作温度：-10~55° C；相对湿度：5%~90%（无凝露）
网络接口	2 个 RJ45
连接速率	自适应 10M/100M
最大网线长度	100m
支持协议	Profinet-RT 从站
Profinet 设备名称	西门子博图或者 PRONETA 软件修改设备名称。
每段最大站数	254
是否连接 CPU	否（独立作为从站）
隔离	
通道与总线之间	有
电源到总线	有
系统电源诊断和警告	支持

## 1.2 接线图



2-1-1 A, B, C 端接线图



## 1.3 指示灯说明

指示灯	说明
PWR	模块电源指示灯，正常供电时指示灯亮，异常时熄灭。
SF	系统故障指示灯，显示情况如下： SC7 3077-PNT22-2HC 后面的扩展模块总线故障时，SF 指示灯点亮；



BF	在组态错误时，显示实际扩展模块的数量，有模块时，500ms 亮一次表示有一个模块，5s 循环一次。
NET	通讯指示灯，显示情况如下： (1) 通讯正常时，NET 指示灯熄灭； (2) 通讯故障时，NET 指示灯点亮； (3) 软件上组态比实际所接模块数量多时，NET 指示灯点亮； (4) 软件上组态与实际所接模块数量一样，但模块摆放顺序不一致时，NET 指示灯点亮。 (5) 软件上组态的模块比实际所接模块少时（模块摆放顺序一致），NET 指示灯闪烁。 (6) 扩展模块总线故障时，NET 指示灯闪烁。
LINK	网络连接指示灯，指示灯点亮表示连接正常。
ACT	网络数据传输指示灯，有数据传输指示灯闪烁，传输速率为 100Mbps 时指示灯长亮。
P	功能板供电电源指示灯，点亮：供电正常；熄灭：供电异常。
5V	功能板对外 5V 电源输出指示灯，点亮：输出正常；熄灭：输出异常。
A1	A1 通道输入指示灯，熄灭：无信号输入；点亮：有信号输入。
B1	B1 通道输入指示灯，熄灭：无信号输入；点亮：有信号输入。
C1	C1 通道输入指示灯，熄灭：无信号输入；点亮：有信号输入。
L1	L1 通道输入指示灯，熄灭：无信号输入；点亮：有信号输入。
A2	A2 通道输入指示灯，熄灭：无信号输入；点亮：有信号输入。
B2	B2 通道输入指示灯，熄灭：无信号输入；点亮：有信号输入。
C2	C2 通道输入指示灯，熄灭：无信号输入；点亮：有信号输入。
L2	L2 通道输入指示灯，熄灭：无信号输入；点亮：有信号输入。

#### 1.4 拨码开关说明

拨码开关	说明
PNP  NPN	设置 SC7 3077-PNT22-2HC 耦合器本地数字量输入通道的接入类型：拨到 NPN 侧，则输入为 NPN 接法；拨到 PNP 侧，则输入为 PNP 接法。

#### 1.5 数据地址说明

计数器	地址分布 (起始地址为 Y)	参数	数据类型	含义
	QY.0	Enable latch C	BOOL	1: 在 C 相输入上升沿锁存 Counter value 到 Latch value



CH0	QY. 1	Enable latch extern on positive edge	BOOL	1: 在 Latch 上升沿锁存 Counter value 到 Latch value
	QY. 2	Set counter	BOOL	上升沿将 Set counter value 设置到当前计数值 Counter value
	QY. 3	Enable latch extern on negative edge	BOOL	1: 在 Latch 下降沿锁存 Counter value 到 Latch value
	QY. 4~QY. 7	---	BOOL	保留。
	QD(Y+1)	Set counter value	UDINT(32BIT)	当前计数值设置值
CH1	Q(Y+5). 0	Enable latch C	BOOL	1: 在 C 相输入上升沿锁存 Counter value 到 Latch value
	Q(Y+5). 1	Enable latch extern on positive edge	BOOL	1: 在 Latch 上升沿锁存 Counter value 到 Latch value
	Q(Y+5). 2	Set counter	BOOL	上升沿将 Set counter value 设置到当前计数值 Counter value
	Q(Y+5). 3	Enable latch extern on negative edge	BOOL	1: 在 Latch 下降沿锁存 Counter value 到 Latch value
	Q(Y+5). 4~ Q(Y+5). 7	---	BOOL	保留。
	QD(Y+6)	Set counter value	UDINT(32BIT)	当前计数值设置值

计数器	地址分布 (起始地址为 X)	参数	数据类型	含义
CH0	IX. 0	Latch C valid	BOOL	1: C 相输入锁存当前计数值到 Latch value。 0: Enable latch C 为 0.
	IX. 1	Latch extern valid	BOOL	1: Latch 上升沿或下降沿锁存当前计数值到 Latch value。 0: Latch 上升沿锁存当前计数值情况, Enable latch extern on positive edge 为 0; Latch 下降沿锁存当前计数值情况, Enable latch extern on negative edge 为 0;
	IX. 2	Set counter done	BOOL	1: 有效设置计数器当前计数值; 0: Set counter 为 0;
	IX. 3	Counter underflow	BOOL	1: 当前计数值上溢出



				0: 计数值上溢出后，继续向上计数值超过5000. 1: 当前计数值下溢出 0: 计数值下溢出后，继续向下计数值超过5000.
	IX. 4	Counter overflow	BOOL	1: 当前计数值下溢出 0: 计数值下溢出后，继续向下计数值超过5000.
	IX. 5	Status of input A	BOOL	A 相输入
	IX. 6	Status of input B	BOOL	B 相输入
	IX. 7	Status of input C	BOOL	C 相输入
	I(X+1).0	Status of extern latch	BOOL	Latch 输入
	I(X+1).1~I(X+1).7	——	BOOL	保留
	ID(X+2)	Counter value	UDINT(32BIT)	当前计数值
	ID(X+6)	Latch value	UDINT(32BIT)	根据配置，在 C 上升沿或 Latch 上升沿，下降沿锁存当前计数值。
	CH1	I(X+10).0	Latch C valid	BOOL 1: C 相输入锁存当前计数值到 Latch value。 0: Enable latch C 为 0.
		I(X+10)1	Latch extern valid	1: Latch 上升沿或下降沿锁存当前计数值到 Latch value。 0: Latch 上升沿锁存当前计数值情况，Enable latch extern on positive edge 为 0; Latch 下降沿锁存当前计数值情况，Enable latch extern on negative edge 为 0;
		I(X+10).2	Set counter done	1: 有效设置计数器当前计数值； 0: Set counter 为 0;
		I(X+10).3	Counter underflow	1: 当前计数值上溢出 0: 计数值上溢出后，继续向上计数值超过5000.
		I(X+10).4	Counter overflow	1: 当前计数值下溢出 0: 计数值下溢出后，继续向下计数值超过5000.
		I(X+10).5	Status of input A	A 相输入
		I(X+10).6	Status of input B	B 相输入
		I(X+10).7	Status of input C	C 相输入



	I (X+11).0	Status of extern latch	BOOL	Latch 输入
	I (X+11).1~I (X+ 11).7	——	BOOL	保存
	ID (X+12)	Counter value	UDINT (32BIT)	当前计数值
	ID (X+16)	Latch value	UDINT (32BIT)	根据配置，在 C 上升沿或 Latch 上升沿，下降 沿锁存当前计数值。

## 2 应用举例

### 2.1 连接西门子 S1200 控制器应用

#### 2.1.1 硬件条件

- ①S7-1200CPU（本示例中使用 CPU11211C, 固件版本 V4.5）。
- ②PC（装有以太网卡），网线。
- ③SC7 3077-PNT22-2HC 耦合器、24V DC 电源。


#### 2.1.2 软件条件

- ①TIA 博图 V17。
- ②SC7 3077-PNT22-2HC 耦合器 XML 文件


#### 2.1.3 工程组态

##### 2.1.3.1 配置 SC7 3077-PNT22-2HC 参数


将 SC7 3077-PNT22-2HC 模块与电脑用网线连接好，给模块上电。打开博图软件，创建一个空的项目，然后在项目树——在线访问中找到电脑本地的网卡接口，双击“更新可访问的设备”，博图软件会自动搜索找到所连接的 SC7 3077-PNT22-2HC 模块（注意：配置 SC7 3077-PNT22-2HC 模块的 IP 及设备名称时最好将单个 SC7 3077-PNT22-2HC 模块与电脑连接进行设置，避免因模块多而导致配置出错）如下图所示：




搜索出 SC7 3077-PNT22-2HC 模块后，点击模块前边的箭头，双击“在线和诊断”，在弹出的窗口中进行模块参数的配置，如下图：




### 分配 IP:



分配 IP 成功时，博图软件会在软件窗口的右下角或者“常规”选项中的“消息”里显示“参数已成功传送”，如下图所示：



按照相同的方式配置 SC7 3077-PNT22-2HC 模块的设备名称，如下图所示：




### 注意：


- (1) SC7 3077-PNT22-2HC 的设备名称和 IP 需要设置好，且同一个局域网里的设备名称和 IP 要唯一，不能存在有相同的设备名称，否则不能正常通讯。
- (2) 在博图上进行硬件组态时，硬件组态中的设备名称必须要与 SC7 3077-PNT22-2HC 中的设备名称一致，否则不能正常通讯。

### 2.1.3.2 TIA 博图上组态

① 打开 TIA 博图软件，创建一个项目，设置好 CPU 的 IP 地址，如下图所示：







② 安装 SC7 3077-PNT22-2HC 的 GSD 文件




### ③组态硬件

将 SC7 3077-PNT22-2HC 组态到工程中，如下图所示：






设置 SC7 3077-PNT22-2HC 的 IP 地址及 PROFINET 设备名称：



注意：


(1) 在 TIA 博图中组态 SC7 3077-PNT22-2HC 时，PROFINET 设备名称要和 SC7 3077-PNT22-2HC 中的设备名称一样，否则无法正常通讯。

将硬件组态好后，把工程下载到 S1200CPU 中，然后点击“转至在线”，查看模块的工作状态，如下图所示：



将硬件组态下载到 S1200CPU 后，点击“转至在线”，看“网络概览”中设备都是✓状态时，说明硬件组态正确，模块运行正常，此时 SC7 3077-PNT22-2HC 上的 NET 指示灯会熄灭。

查看 SC7 3077-PNT22-2HC 的 IO 地址，如下图所示：





Demo > PLC_1 [CPU 1211C DO/DC/DC] > 监控与强制表 > 监控表_1						
	名称	地址	显示格式	监视值	修改值	注释
1		%Q1.0	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 1 : 在C相输入上升沿锁存Counter value到Latch value
2		%Q1.1	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 1 : 在Latch上升沿锁存Counter value到Latch value
3		%Q1.2	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 上升沿将Set counter value设置到当前计数值Counter value
4		%Q1.3	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 1 : 在Latch下降沿锁存Counter value到Latch value
5		%Q1.4	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
6		%Q1.5	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
7		%Q1.6	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
8		%Q1.7	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
9		%DQ2	带符号十进制	0		<input type="checkbox"/> 当前计数值设置值
10	CHO通道数据参数					
11		%I1.0	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Latch C valid
12		%I1.1	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Latch extern valid
13		%I1.2	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Set counter done
14		%I1.3	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Counter underflow
15		%I1.4	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Counter overflow
16		%I1.5	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Status of input A
17		%I1.6	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Status of input B
18		%I1.7	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Status of input C
19		%I2.0	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Status of extern latch
20		%I2.1	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
21		%I2.2	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
22		%I2.3	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
23		%I2.4	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
24		%I2.5	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
25		%I2.6	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
26		%I2.7	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
27		%D3	带符号十进制	-10000		<input type="checkbox"/> Counter value
28		%ID7	带符号十进制	0		<input type="checkbox"/> Latch value
29						
30		%Q6.0	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 1 : 在C相输入上升沿锁存Counter value到Latch value
31		%Q6.1	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 1 : 在Latch上升沿锁存Counter value到Latch value
32		%Q6.2	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 上升沿将Set counter value设置到当前计数值Counter value
33		%Q6.3	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 1 : 在Latch下降沿锁存Counter value到Latch value
34		%Q6.4	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
35		%Q6.5	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
36		%Q6.6	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
37		%Q6.7	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
38		%DQ7	带符号十进制	0		<input type="checkbox"/> 当前计数值设置值
39	CH1通道数据参数					
40		%I11.0	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Latch C valid
41		%I11.1	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Latch extern valid
42		%I11.2	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Set counter done
43		%I11.3	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> TRUE		<input type="checkbox"/> Counter underflow
44		%I11.4	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> TRUE		<input type="checkbox"/> Counter overflow
45		%I11.5	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Status of input A
46		%I11.6	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Status of input B
47		%I11.7	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Status of input C
48		%I12.0	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> Status of extern latch
49		%I12.1	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
50		%I12.2	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
51		%I12.3	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
52		%I12.4	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
53		%I12.5	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
54		%I12.6	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
55		%I12.7	布尔型	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE		<input type="checkbox"/> 保留
56		%D13	带符号十进制	-10000		<input type="checkbox"/> Counter value
57		%ID17	带符号十进制	0		<input type="checkbox"/> Latch value